



Flir®-lämpökamera ulkovaipan lämpö- ja kosteusteknisten puutteiden paikantamiseen

LÄMPÖKUVAUKSELLA HAVAITAAN MM.

- Lämpövuodot
 - eristeiden puutteet
 - kylmäsilat
 - höyryn/ilmansulun puutteiden aiheuttamat ilmavuotokohtat
- Energianhävikit
 - vedon tunnetta ja kosteus- sekä homeeriskejä aiheuttavat vikakohtat
- Putkistojen tukkeumat
- Lattialämmitysputket ja vastukset

Hallitsemattomat ilmavuodot

lisäävät vedon tunnetta ja myös energiankulutusta! Lämpimän ja kostean sisäilman vuotaminen rakenteisiin synnyttää kastepisteen muodostumisen ja näin ollen kosteus- ja homevaurion riski kasvaa.

Lämpökamerakuvauksella

lämpövuotojen paikat selvitetään nopeasti, rakenteita avaamatta. Vuotokohta paikannetaan, jolloin korjaus voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan ja vältetään energiahukan kannalta tarpeettoman kalliit toimenpiteet.

Lämpökamerakuvaus voi maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti!

